



ODSTRAŇOVAČ TRIESLOVINOVÝCH ŠKVŔN



Špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie čiernych škvŕn od kyseliny trieslovej z neošetrených alebo naolejovaných drevených povrchov v interiéri.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Odstraňovač trieslovínových škvŕn sa odporúča najmä na drevené podlahy a nábytok z dubového dreva.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Obsahuje biologicky odbúrateľnú kyselinu šťaveľovú.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Viskozita: 120 – 160 mPas

Hustota: 1,005 – 1,035 g/cm³

Ph: 1 – 2

Zápach: slabý, mierny, po vyschnutí bez zápachu

Balenie: 0,25 l

Výdatnosť: Približne 10 m² z 1 litra (závisí na intenzite škvŕn) pri jednej aplikácii. Výdatnosť produktu vždy závisí od druhu a stavu dreva. Uvedená hodnota sa vzťahuje na hladké hoblované/brúsené povrchy. U iných povrchov môže dôjsť k zníženiu výdatnosti

Obsah VOC: Na produkt sa nevzťahuje klasifikácia VOC.

Skladovanie: Trvanlivosť je 2 roky a viac, ak je produkt skladovaný v pôvodnom a uzatvorenom obale. Chráňte ho pred mrazom a teplotami nad 30 °C!

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Odstráňte hrubé nečistoty z povrchu (zametáním). Produkt je pripravený na použitie, neriedte ho. Kvalita konečného vzhľadu po ošetrení závisí okrem iného od vlastností dreva, preto sa odporúča vykonať skúšobné ošetrenie.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Rovnomerne nastriekajte Osmo Odstraňovač trieslovínových škvŕn na čierne škvŕny, kým sa povrch úplne nepokryje. Ne-

chajte pôsobiť 30 až 45 minút a zotrite handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. V prípade potreby postup zopakujte a potom zotrite čistou vodou. Na suchú ošetrovanú plochu potom naneste vhodný ošetrojúci olej, ktorý drevo opäť ochráni.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Pracovné nástroje očistite mydlom a vodou.

DOBA SCHNUTIA

Pred nanesením nového náteru nechajte drevo dôkladne vyschnúť cca 24 – 48 hodín, pri bežných podmienkach, t. j. 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje.

UPOZORNENIE

Chráňte kovy (napr. kovania na nábytku) a rastliny pred priamym kontaktom (napr. zakryte úžitkové a okrasné rastliny fóliou alebo ich umiestnite mimo dosahu).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Bezpečnostné opatrenia

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Obsahuje zmes: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (CIT) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT) (3:1). Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

POZOR! Pozor! Počas aplikácie striekaním hrozí riziko vdýchnutia prípravku do dýchacích ciest. Nevdychujte výpary alebo aerosóly. V prípade ohrozenia volajte Národné toxikologické informačné centrum 02 5477 4166.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo odpadu je 07 06 99. Kód obalu je 15 01 02.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované marca 2025